



**Indirizzo:**  
**Indirizzo Postale:**  
**Telefono:**  
**Fax:**  
**E-mail:**  
**Homepage:**

**Meccanico:****Data:** 24/09/2017**Numero licenza auto:****VIN:****Chilometraggio:****Veicolo:** Ford - Focus [98-05] - 2002**Codici di guasto****Diesel (FFDA - Duratorq-TDCi - MT/AT)**

<b>DTC</b>	<b>Descrizione</b>
P0110	- Circuito sensore temperatura aspirazione 1
P2291	- Pressione controllo iniettore, troppo bassa - motore in avviamento
C1301	- Timeout funzionamento ABS
P1022	- Codice guasto sconosciuto
B1100	- Codice guasto sconosciuto
P0110	- Circuito sensore temperatura aspirazione 1
P2291	- Pressione controllo iniettore, troppo bassa - motore in avviamento
P0110	- Circuito sensore temperatura aspirazione 1
C1301	- Timeout funzionamento ABS
P1000	- Ciclo OBD II non completato
P0110	- Circuito sensore temperatura aspirazione 1
B1602	- Formato codice chiave PATS non valido ricevuto da transponder chiave di accensione
P2291	- Pressione controllo iniettore, troppo bassa - motore in avviamento
C1301	- Timeout funzionamento ABS
P1096	- Codice guasto sconosciuto
P0222	- Circuito interruttore 2/sensore posizione pedale/farfalla, valore troppo basso
B1153	- Codice guasto sconosciuto
	Nessun codice di guasto
P0110	- Circuito sensore temperatura aspirazione 1

**Diesel (FFDA - Duratorq-TDCi - MT/AT)**

<b>DTC</b>	<b>Descrizione</b>
P1211	- Pressione controllo iniettore superiore/inferiore a quanto richiesto (motore in moto)
P2291	- Pressione controllo iniettore, troppo bassa - motore in avviamento
C1301	- Timeout funzionamento ABS
P1012	- Codice guasto sconosciuto
P1122	- Scaduto tempo di attesa massimo
B1153	- Codice guasto sconosciuto
P0251	- Controllo 'A' misurazione carburante pompa iniezione
C1302	- Difetto circuito blocco isolamento anteriore sinistro
C1100	- Difetto circuito interruttore pompa ABS

**Diesel (FFDA - Duratorq-TDCi - MT/AT) (dopo ultima cancellazione codice guasto)**

<b>DTC</b>	<b>Descrizione</b>
P0110	- Circuito sensore temperatura aspirazione 1
P2291	- Pressione controllo iniettore, troppo bassa - motore in avviamento
C1301	- Timeout funzionamento ABS
P1022	- Codice guasto sconosciuto
B1100	- Codice guasto sconosciuto
P0110	- Circuito sensore temperatura aspirazione 1
C1301	- Timeout funzionamento ABS
P1000	- Ciclo OBD II non completato
P0110	- Circuito sensore temperatura aspirazione 1

