

01316 049  
Centralina freni  
Nessuna comunicazione

01320 049  
Centralina Climatronic -J255  
Nessuna comunicazione  
sporadico

**46 - Sistema comfort - centralina porta anteriore e posteriore**

8E0959433AS  
Komfortgerät TA7 1612  
Codifica 6944  
Codice officina 12562  
-----

8E1959801  
Türsteuer.FS BRM 0002  
-----

8E1959802E  
Türsteuer.BF BRM 0002  
-----

8E0959801A  
Türsteuer.HL BRM 0002  
-----

8E0959802A  
Türsteuer.HR BRM 0002  
-----

2 Evento/eventi riconosciuti

01320 049  
Centralina Climatronic -J255  
Nessuna comunicazione

01811 037  
Tensione di alimentazione centralina porta lato guida -J386  
difettoso

**Interventi effettuati:**

n.	Maschera / Nome del test / Funzione / intervento di verifica	Risultato
1.	Diagnosi Inizio	23.10.2013 14:51
2.	Identificazione veicolo	
3.	Test sistema veicolo	
4.	Sistema veicolo - test effettuato 1	
5.	Verifica di funzionamento	
6.	Verifica di funzionamento 1: Start_Protokoll_laufleistung_21	OK
7.	Verifica di funzionamento	
8.	Verifica di funzionamento 2: GWK_Start_Hinweis_21	OK
9.	Verifica di funzionamento	
10.	Verifica di funzionamento 3: SYS__8E____1_0606_21_Hauptprogramm_Meldepflicht	OK
11.	Verifica di funzionamento	
12.	Verifica di funzionamento 4: J401____91____1_0708_21_RNSE_TPI_2018152	X
13.	Memoria risultati	